

火灾战评总结

2022 年 11 月 2 日下午 17 时 05 分，接到报警称：6 号区 35 栋 3 单元 502 室有煤气罐爆炸，人员被困情况不清楚。随后中队立即出动 2 车 9 人（下井一号、甘 C—15085）赶赴现场投入灭火战斗。经队员奋力扑救，火情于 17 时 44 分被完全扑灭，未造成人员伤亡。于 17 时 54 分安全返回。在火灾扑救中指挥正确，战术运用得当，队员们发扬了勇于拼搏、不怕困难的顽强战斗作风，成功地阻止了火势的蔓延，避免了一场灾难事故的发生，最大限度地保护了生命财产安全。现将火灾扑救的有关情况总结如下：

一、基本情况

（一）起火单位概况

起火地点是 6 号住宅小区 35 栋 3 单元 502 室起火，经询问观察，室内浓烟覆盖面积大，但未发现具体明火位置；室内人员发现火源位置后在第一时间未能扑灭火情，内部没有足够的供水源，但离我部较近，能保证灭火用水量。

（二）气象状况

主风北风，风速 6 米/秒，气温 9 摄氏度。

（三）火灾情况

1、起火部位：6 号住宅小区 35 栋 502 室起火。

2、起火原因：疑似使用“小太阳”引燃易燃物品，起火后在第一时间未能扑灭火情。

3、过火面积：约 40 m²。

4、受灾情况：烧毁房屋客厅一间，未造成人员伤亡。

二、火灾特点

1、火场烟雾弥漫，视线不良。

2、着火点附近木质家具多，过火迅速。

3、室内火危险因素较多，有煤气罐或电器等危险因素伴随。

三、扑救火灾经过

2022年11月2日下午17时05分，6号住宅小区35栋502室起火，应急救援大队接到警情，立即出动2车9人（下井一号、甘C—15085）赶赴现场投入灭火战斗。经队员奋力扑救，火情于17时44分被完全扑灭，未造成人员伤亡，同时向大队领导汇报情况，于17时54分安全返回。

（一）侦察火情，阻截火势

起火地点起火地点是6号住宅小区35栋502室起火，经询问观察，室内浓烟覆盖面积大，但未发现具体明火位置；室内人员发现火源位置后在第一时间未能扑灭火情。小区内部没有足够的供水源，但离我部较近，能保证灭火用水量。按照先控制后消灭的作战原则，到达着火点后，指挥员立即下达命令，先确认了人员被困情况，同时展开警戒，了解无人员被困后，派下井一号停在楼下，出一路干线，战斗员佩戴空气呼吸器，对着火部位进行压制灭火。

（二）近战快攻，逐片消灭

很快，火势得到了进一步的控制，对着火部位长时间进行冷却，防止复燃。全体战斗员浴血奋战，17时44分火灾

被扑灭。明火扑灭后移交市消防支队处理，17时54分安全返回。在此灭火战斗中，由于采取灭火措施果断，现场指挥得当，队员们不怕烟熏火烤，与火灾展开了英勇顽强的斗争，大火被有效控制并成功扑灭，展现了全体队员顽强奋战的作风和大无畏的英雄气概。

四、经验教训

（一）好的方面

1. 出动灭火力量迅速。接到警情后，第一时间调集执勤力量迅速赶赴现场，充分掌握了灭火主动权。

2. 及时有效地控制火势的蔓延是灭火成功的关键。到达火场后，经过对火场的侦察，坚决贯彻了“先冷却控制、后逐片消灭”的战术措施，采取“确保重点，兼顾一般”的战术原则，很好地扑灭了火势。

3. 排除危险源迅速，确保安全。进入火场后，首先排除危险源，切断电源；得知有煤气罐时，迅速将煤气罐撤出现场，排除危险。

3. 参战力量具有英勇顽强的作风、英勇善战是灭火成功的根本。在灭火战斗过程中，队员们发扬了“两不怕”精神，强攻近战，在浓烟弥漫的火场内，克服了各种困难，成功阻止了火势的进一步蔓延，坚持到战斗结束，直到取得战斗的胜利。

（二）不足的方面

1. 在通联过程中，还是有部分队员无法及时有效的接收指挥信息。

2. 在战斗过程中，人员现场应变能力还有待提高。
3. 在车辆进入火场时，车头朝向错误，如发生紧急情况，无法及时调整。

（三）整改措施

1. 建议大队将对讲机每人配备一台，确保通联顺畅。
2. 开展战评总结时，进一步加强队员应急处置能力的学习和培训。
3. 继续加强驾驶员安全意识。

一中队

2022 年 11 月 2 日